

Note de service

- Destinataires :** Coordonnateurs clinico-administratifs, chefs d'unité, personnel infirmier et inhalothérapeutes du CIUSSS-EMTL
- Expéditeurs :** Conseillères en soins infirmiers – Volet matériel et équipement de soins – Direction des soins infirmiers
Radouane Mnie Filali – Conseiller cadre en soins infirmiers – Volet matériel et équipement de soins – Direction des soins infirmiers
- Date :** 21 mai 2024
- Objet :** Rupture d'approvisionnement 2000018637 CAPTEUR ADHÉSIF FRONTAL
-

Bonjour,

Nous vous informons par la présente que le produit suivant est en rupture d'approvisionnement sans date de retour pour l'instant.

CODE GRM	DESCRIPTION DU PRODUIT	CODE PRODUIT FOURNISSEUR
2000018637	CAPTEUR ADHÉSIF FRONTAL	MAXFAST

Nous recherchons activement des produits de substitution. Toutefois, ce que nous trouvons n'est malheureusement pas compatible avec notre technologie (Nellcor).

Notre objectif est de trouver une solution le plus rapidement possible. À cette fin, nous avons entrepris des démarches avec d'autres instances. Cependant, pour le moment nous vous suggérons d'utiliser d'autres capteurs disponibles selon le site de captation requis pour le capteur choisi.

Nous vous remercions de votre compréhension.

