

## Note de service

- Destinataires :** Médecins, gestionnaires des unités de soins, personnel infirmier, personnel de l'entreposage et distribution du CIUSSS-EMTL
- Expéditeur :** Radouane Mnie Filali – Conseiller cadre en soins infirmiers - Volet matériel et équipements de soins - Direction des soins infirmiers
- Date :** Le 13 mai 2025
- Objet :** RAPPEL URGENT D'UN DISPOSITIF MÉDICAL – BRASSARDS RÉUTILISABLES CONTENANT UNE BANDE DE CAOUTCHOUC CONTENANT DU LATEX

Bonjour,

Nous avons reçu un avis de rappel volontaire de la part de la compagnie Baxter pour certains de **ses brassards réutilisables de tension artérielle livrés dans le kit initial avec des appareils de surveillance des patients Connex de Welch Allyn.**

**Les produits touchés :**

Catégorie de produit	Description du produit	Code de produit
Appareils de surveillance des patients et systèmes muraux	Système mural intégré <b>Connex de Welch Allyn</b>	Voir la pièce jointe A
	Moniteur <b>Connex Spot de Welch Allyn</b>	
	Moniteur de signes vitaux <b>Connex de Welch Allyn</b>	
	Appareil <b>Spot Vital Signs 4400 de Welch Allyn</b>	
	Système mural Green Series 777 de <b>Welch Allyn</b>	
Manomètres manuels et brassards de tension artérielle	Ensembles de manomètres anéroïdes <b>DuraShock de Welch Allyn</b> avec brassard réutilisable de tension artérielle	
	Trousses de brassards réutilisables de tension artérielle en 2 pièces de <b>Welch Allyn</b>	

**Description du problème :** Produit étiqueté « non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel » cependant, il contient une bande de caoutchouc contenant du latex située autour du mode d'emploi.

**Risque :** Si la personne qui ouvre l'emballage est allergique au latex, elle peut ressentir des symptômes comme une éruption cutanée, des démangeaisons, une enflure, des éternuements, etc. Certaines personnes souffrant d'une allergie au latex présentent un faible risque de réaction systémique critique comme l'anaphylaxie. De plus, l'exposition d'un patient ou d'un aidant à des résidus de protéine de latex, transférés dans le brassard à partir de la bande élastique, ne peut être exclue. Baxter n'a reçu aucun rapport de blessures liées à ce problème.



**Action requise** : Selon le dernier rapport d'achat du service du GBM, la dernière acquisition date du mois de juillet dernier 2024 : voir le rapport d'inventaire suivant :  [Inventaire moniteurs signes vitaux WA 20250428 \(1\).xlsx](#).

- Vérifier immédiatement votre inventaire pour identifier tout produit touché par le présent rappel (voir la pièce jointe A).
- Si des produits visés sont identifiés des conditions s'appliquent :
  - Le produit doit être dans son emballage initial;
  - Cesser immédiatement sa distribution;
  - Informer les utilisateurs, installations et clients concernés du contenu de cet avis;
  - **Envoyer tout kit non ouvert à l'atelier du service du génie biomédical qui se chargera de le retourner au fournisseur.**

Nous vous remercions de votre continuelle collaboration.

PIÈCE JOINTE A : Produits concernés – Brassards de tension artérielle de Welch Allyn

Appareils de surveillance des patients et systèmes muraux	Code de produit	Code de produit
Système mural intégré <b>Connex</b> de <b>Welch Allyn</b> (fabriqué le 18 décembre 2024 ou <u>avant</u> )	84MTVE2-B	84NTVXP-B
	84MTVX2-B	85MTVE3-B
	84MTVXC-B	85MTVX3-B
	84NTVE2-B	85NTVE3-B
	84NTVX2-B	85NTVX3-B
	84NTVXC-B	
Moniteur <b>Connex Spot</b> de <b>Welch Allyn</b> (fabriqué le 9 novembre 2024 ou <u>avant</u> )	73WT-B	75CE-B
	74CE-B	75CT-B
	74CT-B	75CX-B
	74CX-B	75ME-B
	74ME-B	75MT-B
	74MT-B	75MX-B
	74MX-B	75RT-B
Moniteur de signes vitaux <b>Connex</b> de <b>Welch Allyn</b> (fabriqué le 9 novembre 2024 ou <u>avant</u> )	67MCTP-B	68MCTP-B
	67MCTP-B-ECG3A	68MCTP-B-ECG3A
	67MCTX-B	68MCTX-B
	67MXEX-B	68MCXX-B
	67MXTP-B	68MXDX-B
	67MXTP-B-ECG3A	68MXEP-B
	67MXTX-B	68MXTP-B
	67MXXP-B	68MXTP-B-ECG3A
	67MXXX-B	68MXTX-B
	67NCTP-B	68MXXX-B
	67NCTP-B-ECG3A	68NCTP-B
	67NCTX-B	68NCTP-B-ECG3A
	67NXEX-B	68NCTX-B
	67NXTP-B	68NXTP-B
	67NXTP-B-ECG3A	68NXTP-B-ECG3A
67NXTX-B	68NXTX-B	
67NXXX-B	68NXXX-B	
Appareil <b>Spot Vital Signs 4400</b> de <b>Welch Allyn</b> (fabriqué le 9 novembre 2024 ou <u>avant</u> )	44WT-B	44XT-B
Système mural <b>Green Series 777</b> de <b>Welch Allyn</b> (fabriqué le 9 novembre 2024 ou <u>avant</u> )	77791-2MPX	

PIÈCE JOINTE A : Produits concernés – Brassards de tension artérielle de Welch Allyn  
**Directives concernant les appareils de surveillance des patients et les systèmes muraux**




Figure 1 Emplacement de la date de fabrication des appareils de surveillance des patients et des systèmes muraux

**Étape 1 – Tous les appareils de surveillance des patients et les systèmes muraux ci-dessus sont emballés avec une trousse de brassards de tension artérielle.** Si la date de fabrication indiquée sur l'étiquette de la boîte de l'appareil est antérieure à celle figurant dans le tableau ci-dessus, ouvrez la boîte de l'appareil et repérez la trousse de brassards de tension artérielle. Elle se trouvera dans un sac en plastique transparent, contenant le brassard et le mode d'emploi maintenus par une bande élastique. Retirez le sac de plastique **non ouvert** de la boîte de l'appareil tout en gardant la trousse de brassards scellée dans le sac de plastique. Voir les figures 2 à 6 ci-dessous pour l'emplacement de la trousse de brassards de tension artérielle pour chaque type de produit.

Remarque : Il n'y a pas d'image ci-dessous du système mural Green Series 777 de Welch Allyn, car l'emplacement de la trousse de brassards dans la boîte peut varier.



Figure 2 Système mural intégré Connex de Welch Allyn – Emballage primaire



Figure 3 Système mural intégré Connex de Welch Allyn – Emballage secondaire


**PIÈCE JOINTE A : Produits concernés – Brassards de tension artérielle de Welch Allyn**

Figure 4 Emballage du moniteur **Connex Spot de Welch Allyn**



Figure 5 Emballage du moniteur de signes vitaux **Connex de Welch Allyn**



Figure 6 Emballage de l'appareil **Spot Vital Signs 4400 de Welch Allyn**

**Étape 2 - Trousse de brassards de tension artérielle :** Une fois la trousse de brassard retirée de la boîte, vérifiez le code de lot sur l'étiquette du sac en plastique de la trousse de brassards non ouverte (voir la figure 7). Si le code de lot est supérieur à 24-314 ou si la trousse de brassards a été ouverte et que le brassard est utilisé, aucune autre action n'est requise. Si le code de lot est 24-314 ou inférieur, vous pouvez organiser le retour ou l'échange en communiquant avec les services de Soutien technique de Baxter au 1 800 267-2337 (option 1 pour l'anglais, option 2 pour le français) ou à l'adresse [hrc\\_canadiantechsupport@baxter.com](mailto:hrc_canadiantechsupport@baxter.com). Veuillez avoir en main votre numéro de compte d'expédition à huit chiffres de Baxter, le code de produit, le numéro de lot, ainsi que la quantité de produits à retourner au moment de votre appel.

PIÈCE JOINTE A : Produits concernés – Brassards de tension artérielle de Welch Allyn



Figure 7 Emballage de la trousse de brassards de tension artérielle

PIÈCE JOINTE A : Produits concernés – Brassards de tension artérielle de Welch Allyn

Manomètres manuels et brassards de tension artérielle	Code de produit	Code de produit
Ensembles de manomètres anéroïdes <b>DuraShock</b> de <b>Welch Allyn</b> avec brassard réutilisable de tension artérielle	5098-27	5098-29
	5098-28	5098-30
	DS44-09	DS45-11C
	DS44-11	DS45-12
	DS44-11C	DS45-MC
	DS44-MC	DS58-11
	DS45-11	DS58-MC
	DS58-PD	
Trousse de brassards réutilisables de tension artérielle en 2 pièces de <b>Welch Allyn</b>	4500-02	5082-23
	4500-03	5082-23H
	5082-01	5082-24
	5082-01H	5082-25
	5082-02	5082-26
	5082-03	5082-42
	5082-07	5082-43
	5082-08	5082-44
	5082-11	5082-45
	5082-16	5082-77
	5082-21	5082-78
	5082-22	5200-01
	5082-22H	5200-02

**Directives concernant les manomètres manuels et les brassards de tension artérielle**

**Étape 1** Ensembles de manomètres anéroïdes **DuraShock** et trousse de brassards réutilisables de tension artérielle en 2 pièces de **Welch Allyn** : Vérifiez le code de lot sur l'étiquette d'identification du produit (voir les figures 8 et 9 ci-dessous).

Si vous avez un ensemble de manomètres anéroïdes ou un brassard de tension artérielle dont le code de lot est 24-314 ou inférieur, n'ouvrez pas l'ensemble de manomètres ou l'emballage du brassard. Vous pouvez organiser le retour ou l'échange en communiquant avec les services de Soutien technique de Baxter au 1 800 267-2337 (option 1 pour l'anglais, option 2 pour le français) ou à l'adresse [hrc\\_canadiantechsupport@baxter.com](mailto:hrc_canadiantechsupport@baxter.com). Veuillez avoir en main votre numéro de compte d'expédition à huit chiffres de Baxter, le code de produit, le numéro de lot, ainsi que la quantité de produits à retourner au moment de votre appel.

Si le code de lot est supérieur à 24-314 ou si l'appareil a été ouvert et est en cours d'utilisation, aucune autre action n'est requise.

PIÈCE JOINTE A : Produits concernés – Brassards de tension artérielle de Welch Allyn



Figure 8 Ensemble de manomètres anéroïdes **DuraShock** de **Welch Allyn** avec brassard réutilisable de tension artérielle



Figure 9 Emballage des trousse de brassards réutilisables de tension artérielle en 2 pièces de **Welch Allyn**