

Destinataire : Chercheurs / Assistants de recherche – 2^e J.-A.-DeSève

Expéditeur : Ian Boisseau, Bruno Prud'homme
Coordonnateurs techniques aux Infrastructures

Date : 27 janvier 2022

Objet : Avis pompe à vide (vacuum)

Bonjour,

Le rapport d'analyse d'huile de la pompe à vide médicale au J.-A.-DeSève a révélé la présence de **solvants**, tandis que l'analyse des rapports mensuels a montrée des heures d'utilisation beaucoup trop grande pour le type de pompe et de réseau que nous avons. Présentement la pompe fonctionne plus du double qu'à l'habitude, ce qui indique qu'il y a une trop grande demande en vide médicale.

Veuillez, SVP, rappeler à votre personnel qu'il est important :

- 1- D'utiliser en tout temps un contenant de sédimentation (erlenmeyer ou autre) entre la valve de succion et le point de succion
- 2- Fermer les valves non utilisées

Ces petits gestes feront une grande différence sur l'espérance de vide de l'équipement et réduiront les coupures de service.

Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration.

Bonne journée !

