



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5
TÉL.: (514) 381-2222 / FAX: (450) 968-1988
 service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca
 R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <i>HOPITAL MAISONN. ROSEMONT</i>		
FAX:			FAX:		
CONTACT: TÉL.:			CONTACT: TÉL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
801027	RT-04128	NEW BRUNSWICK	U535	1006-0349-0905	

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne
 Alarme haute
 Alarme externe

Température actuel
 Alarme basse
 Température enregistreur

Points à vérifier

Tension d'alimentation	<input type="text" value="112.4 Vac"/>	Enregistreur graphique	<input type="text" value="n/a"/>
Tension de la pile	<input type="text" value="Déc 2023 6.8 Vdc"/>	Fermeture de porte	<input type="text" value="OK"/>
Compresseur premier stage	<input type="text" value="8.2 A. *"/>	Charnière de porte	<input type="text" value="OK"/>
Compresseur deuxième stage	<input type="text" value="5.9 A."/>	Moteur du circulateur	<input type="text" value="n/a"/>
Moteur du condenseur	<input type="text" value="OK"/>	Valve du CO2	<input type="text" value="n/a"/>
Moteur de l'évaporateur	<input type="text" value="n/a"/>	Raccord tube CO2	<input type="text" value="n/a"/>
Minuterie de dégivrage	<input type="text" value="n/a"/>	Point de consigne CO2	<input type="text" value="n/a"/>
Cordon électrique	<input type="text" value="OK"/>	Élément électrique	<input type="text" value="n/a"/>
Contacteurs compresseurs	<input type="text" value="n/a"/>	Réservoir d'humidité	<input type="text" value="n/a"/>
Joint d'étanchéité de porte	<input type="text" value="OK **"/>	Drain	<input type="text" value="n/a"/>
Système auxiliaire LN/CO2	<input type="text" value="n/a"/>	Interrupteur de porte	<input type="text" value="n/a"/>
Nettoyage du condenseur	<input type="text" value="OK"/>	Élément de porte	<input type="text" value="n/a"/>

Commentaires ** Les compresseurs sont brûlants, fonctionnent longtemps.*
*** Besoin bon deglacage, les portes intérieures ne ferment plus.*
48h porte ouverte.

Date: 28 mai 2024

Prochaine maintenance: mai 2025

Signature Client: *[Signature]*

Technicien: Alex.



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5
TÉL.: (514) 381-2222 / FAX: (450) 968-1988
 service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca
 R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <u>H.M.R</u>		
FAX:			FAX:		
CONTACT: TÉL.:			CONTACT: TÉL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
801027	RT-04128	NEW BRUNSWICK	U535	1006-0349-0905	

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION	<u>CONGÉLATEUR</u>	REÇU CONFORME RECEIVED IN SPECS	<u>OUI</u>
PRÉCISION	<u>± 1.6</u>	QUITTE CONFORME LEAVING IN SPECS	<u>OUI</u>
BON DE TRAVAIL WORK ORDER #	<u>16266</u>	RÉPARATION (o/n) REPAIRED (y/n)	<u>Non</u>

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION			
--	--	--	--

REMARQUES(S) COMMENTS _____

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
<u>CALIBRATEUR</u>	<u>-78.257°C</u>	<u>-78.257°C</u>	<u>± 2°C</u>
<u>AFFICHEUR</u>	<u>-79°C</u>	<u>-79°C</u>	<u>± 2°C</u>

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.
 THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.
 ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Fluke 1523 n= 3491519

STANDARDS USED Sonde Rtd SOLTA n= 1031995

CERTIFIÉ PAR CERTIFIED BY Alex. DATE 28 mai 2024 DATE DUE DUE DATE mai 2025

Signature Client: [Signature]