

**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW CODE 70**

Projet Turcot

Fermures de trois jours dans le secteur de l'échangeur Turcot du 18 au 22 juin 2020

Montréal, le 15 juin 2020 – Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place dans le secteur de l'échangeur Turcot du jeudi 18 au lundi 22 juin. Ce secteur est à éviter dans la mesure du possible. Ces entraves sont notamment requises afin de procéder au bétonnage de l'autoroute 20 / route 136 (A-720) en direction est dans l'échangeur Turcot.

Fermures sur le réseau autoroutier

- Fermeture de l'autoroute 20 / route 136 (A-720) en direction est dans l'échangeur Turcot – **de jeudi 21 h à lundi 5 h**
- Fermeture de l'autoroute 20 en direction est entre la sortie n° 63 – 138 ouest / Pont H.-Mercier et l'échangeur Turcot – de **vendredi 21 h** à lundi 5 h
 - Fermeture de la bretelle de l'échangeur Saint-Pierre menant de la route 138 en direction est à l'autoroute 20 en direction est
 - Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 20 en direction est à l'autoroute 15 en direction sud
 - Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 20 en direction est à l'autoroute 15 en direction nord
- Fermeture de la route 136 (A-720) / autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 5 – Boul. R.-Bourassa / Pont S.-De Champlain / Pont Victoria et l'entrée en provenance du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue – de **vendredi 22 h** à lundi 5 h
 - Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de la route 136 (A-720) en direction ouest à l'autoroute 15 en direction nord

- Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction nord à l'autoroute 20 en direction ouest
- Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction sud à l'autoroute 20 en direction ouest

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés. Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le [site Web Turcot](#) ou le [quebec511.info](#) pour connaître les fermetures planifiées.

– 30 –

Accédez à la section [Médias](#) du site Web Turcot pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

Pour renseignements :

Direction des communications
Ministère des Transports
Tél. : 514 873-5600