

- Destinataires :** Unités des soins HMR
- Expéditrice :** Sandra Espinel, CSI matériel de soins, Direction des soins infirmiers - volet matériel et équipement
- Date :** 13 juillet 2021
- Objet :** Rupture de stock du barillet hémoculture avec aiguille 23G 1 1/4(SEC), de la tubulure de 12' uni-service et du barillet hémoculture avec aiguille de 21G 1 1/4(SEC) et tubulure de 12" uni-service

Bonjour,

Nous souhaitons vous aviser que les barillets d'hémoculture avec aiguille 23G 1 ¼ et le 21G 1 ¼ sont en rupture de stock, voici les codes GRM visés par cet avis :

Code GRM	Description	Référence du produit	Image
5000009158	BARILLET HEMOCULTURE A/AIG 23G 1 1/4(SEC) A/TUB. 12' UNISERVICE réf	GRE450185BX	
5000009157	BARILLET HEMOCULTURE A/AIG 21G 1 1/4(SEC) A/TUB. 12" UNISERVICE réf	GRE450184	

Par conséquent, vous devrez commander le barillet et l'aiguille séparément. Vous trouverez les codes GRM dans le tableau ci-dessous.

Code GRM	Description	Référence du produit	Image
2000017372	MICRO.REG.2 AILETTES 7" SECU. 21G3/4 "	367287	
2000017374	MICRO.REG.2 AILETTES 7" SECU. 23G3/4 "	333-367292-CA	
5000009158	BARILLET HEMOCULTURE A/AIG 23G 1 1/4(SEC) A/TUB. 12' UNISERVICE	GRE450181	
5000009157	BARILLET HEMOCULTURE A/AIG 21G 1 1/4(SEC) A/TUB. 12" UNISERVICE	GRE450181	

Pour toute question veuillez envoyer un courriel à conseillers_mat equip_si.cemtl@ssss.gouv.qc.ca.

