



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <u>H.M.R.</u>		
FAX:			FAX:		
CONTACT: TEL:			CONTACT: TEL:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
<u>801039</u>	<u>RT-04126</u>	<u>THERMO</u>	<u>FRGL2304A</u>	<u>0153656001150721</u>	

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne 4.0°C

Alarme haute 8.0°C

Alarme externe elpro

Température actuel 4.2°C

Alarme basse 2.0°C

Température enregistreur nta

Points à vérifier

Tension d'alimentation	<u>115.4 Vac</u>
Tension de la pile <u>12-2023</u>	<u>14.6 Vac</u>
Compresseur premier stage	<u>6.9 A.</u>
Compresseur deuxième stage	<u>nta</u>
Moteur du condenseur	<u>OK</u>
Moteur de l'évaporateur	<u>OK</u>
Minuterie de dégivrage	<u>nta</u>
Cordon électrique	<u>OK</u>
Contacteurs compresseurs	<u>nta</u>
Joint d'étanchéité de porte	<u>OK</u>
Système auxiliaire LN/CO2	<u>nta</u>
Nettoyage du condenseur	<u>OK</u>

Enregistreur graphique	<u>nta</u>
Fermeture de porte	<u>nta</u>
Charnière de porte	<u>OK</u>
Moteur du circulateur	<u>nta</u>
Valve du CO2	<u>nta</u>
Raccord tube CO2	<u>nta</u>
Point de consigne CO2	<u>nta</u>
Élément électrique	<u>nta</u>
Réservoir d'humidité	<u>nta</u>
Drain	<u>OK</u>
Interrupteur de porte	<u>OK</u>
Élément de porte	<u>OK</u>

Commentaires _____

Date: 07 mai 2025

Prochaine maintenance: mai 2026

Signature Client: _____

Technicien: _____



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <u>H.M.R.</u>	
FAX:			FAX:	
CONTACT: TEL:			CONTACT: TEL:	
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #
801039	RT-04126	THERMO	FRGL2304A	0153656001150721

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

REFRIGÉRATEUR

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

OUI

PRÉCISION

+1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

OUI

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

16674

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

NON

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
<u>CALIBRATEUR</u>	<u>4.1370°C</u>	<u>4.1370°C</u>	<u>±1°C</u>
<u>AFFICHEUR</u>	<u>4.20°C</u>	<u>4.20°C</u>	<u>±1°C</u>

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATIONS DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRACABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T. STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

Fluke m=1523 S=3260039

STANDARDS USED

Sente AD m=9627A S=5627363

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE 7-5-2025

DATE DUE
DUE DATE Mai 2026

Signature Client: _____