



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

801042

RT-04128

SANYO

MDF-U536D

90302758

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

Congélateur - haut

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

oui

PRÉCISION

+/- 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

oui

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

17216

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
Calibrateur	-24.105 °c	-24.105 °c	+/- 1°c
Afficheur	-24 °c	-24 °c	+/- 1°c

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS fluke 1523 s=3268039

STANDARDS USED sonde rtd 5627a s=5627363

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

Alexandre Dumont

DATE 19-Mai-2026

DATE DUE
DUE DATE 05/2027

Signature Client: 



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5
TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**
service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca
R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

801042

RT-04128

SANYO

MDF-U536D

90302758

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

Congélateur - bas

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

oui

PRÉCISION

+/- 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

oui

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

17216

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
Calibrateur	-29.719 °c	-29.719 °c	+/- 1°c
Afficheur	-30 °c	-30 °c	+/- 1°c

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Fluke 1523 s=3268039

STANDARDS USED Sonde rtd 5627a s=5627363

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

Alexandre Dumont

DATE 19-Mai-2026

DATE DUE
DUE DATE 05/2027

Signature Client:



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

801042

RT-04128

SANYO

MDF-U536D

90302758

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne

Alarme haute

Alarme externe

Température actuel

Alarme basse

Température enregistreur

Points à vérifier

Tension d'alimentation

Tension de la pile

Compresseur premier stage

Compresseur deuxième stage

Moteur du condenseur

Moteur de l'évaporateur

Minuterie de dégivrage

Cordon électrique

Contacteurs compresseurs

Joint d'étanchéité de porte

Système auxiliaire LN/CO2

Nettoyage du condenseur

Enregistreur graphique

Poignée porte

Penture porte

Moteur du circulateur

Valve du CO2

Raccord tube CO2

Point de consigne CO2

Élément électrique

Réservoir d'humidité

Drain

Interrupteur de porte

Élément de porte

Commentaires _____

Date: 19/Mai/2026

Prochaine maintenance: 05/2027

Signature Client: 

Technicien: Charles-O. Paris-Hardy