



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION

H.M.R. RECHERCHE
PAR. RACHEL TOURNAY

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

4111

ELPRO

LR8

310726

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

DATALOGGER

PRÉCISION

$\pm 1\%$

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

16674

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

OUI

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

NON

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
CALEBRATEUR	22.84°C	22.84°C	$\pm 1^\circ\text{C}$
SONDE #1	23.03°C	23.03°C	$\pm 1^\circ\text{C}$
CALEBRATEUR	41.60%	41.60%	$\pm 5\%$
SONDE #2	41.8%	41.8%	$\pm 5\%$
CALEBRATEUR	22.84°C	22.84°C	$\pm 1^\circ\text{C}$
SONDE #3	23.19°C	23.19°C	$\pm 1^\circ\text{C}$
CALEBRATEUR	41.60%	41.60%	$\pm 5\%$
SONDE #4	40.3%	40.3%	$\pm 5\%$

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T. STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

philo m = 15.73 s = 3260039

VAISALA m = 11m45 s = 1120471

STANDARDS USED

sonde Atp m = 5622A s = 5627363

sonde m = HMP113 s = 1120471

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE

7-5-2025

DATE DUE
DUE DATE

MAI 2026

Signature Client:



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION		
			LIMR - RECHERCHE		
			PAV. RACHEL-TOURIGNY		
FAX:			FAX:		
CONTACT:			CONTACT:		
TÉL.:			TÉL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
	4111	ELPRO	LR8	310726	

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION	<u>DATALOGGER</u>	REÇU CONFORME RECEIVED IN SPECS	<u>OUI</u>
PRÉCISION	<u>±1%</u>	QUITTE CONFORME LEAVING IN SPECS	<u>OUI</u>
BON DE TRAVAIL WORK ORDER #	<u>16674</u>	RÉPARATION (o/n) REPAIRED (y/n)	<u>NON</u>

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
CALIBRATEUR	-78.649°C	-78.649°C	±2°C
SONDE #5	-79.7°C	-79.7°C	±2°C
CALIBRATEUR	-81.355°C	-81.355°C	±2°C
SONDE #6	-82.5°C	-82.5°C	±2°C
CALIBRATEUR	-26.972°C	-26.972°C	±1°C
SONDE #7	-26.3°C	-26.3°C	±1°C
CALIBRATEUR	-29.115°C	-29.115°C	±1°C
SONDE #8	-28.7°C	-28.7°C	±1°C

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRACABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

STANDARDS USED

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE 7-5-2025

DATE QUE
DUE DATE

Signature Client: _____