



## Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION		
			H.M.R. RECHERCHE TAV. RACHEL TOURIGNY		
FAX:			FAX:		
CONTACT: TÉL.:			CONTACT: TÉL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
N/A	4128	ELPRO	LR8	310825	

# CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION	<u>DATALOGGER</u>	REÇU CONFORME RECEIVED IN SPECS	<u>OUI</u>
PRÉCISION	<u>± 1%</u>	QUITTE CONFORME LEAVING IN SPECS	<u>OUI</u>
BON DE TRAVAIL WORK ORDER #	<u>16512</u>	RÉPARATION (o/n) REPAIRED (y/n)	<u>NON</u>

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE  
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)  
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
Calibrateur	18.79°C	18.79°C	± 1°C
SONDE 1	18.30°C	18.30°C	± 1°C
Calibrateur	28.08 %	28.08 %	± 5 %
SONDE 2	30.3 %	30.3 %	± 5 %
Calibrateur	-19.203°C	-19.203°C	± 1°C
SONDE 3	-19.6°C	-19.6°C	± 1°C
Calibrateur	4.771°C	4.771°C	± 1°C
SONDE 4	4.3°C	4.3°C	± 1°C

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Vaisala Hm45 s= R1220358 + Sonde temp.-hum. HMP113 s= R1120478

STANDARDS USED Fleiss 1523 s= 3268039 + sondes RH S627A s= 4994391 et S627363

CERTIFIÉ PAR  
CERTIFIED BY

Alex

DATE 05-12-2024 DATE DUE Dec. 2025

Signature Client:



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5  
 TÉL.: (514) 381-2222 / FAX: (450) 968-1988  
 service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca  
 R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <i>H.M.R. RECHERCHE Pav. Rachel Tourigny</i>		
FAX:			FAX:		
CONTACT: TÉL.:			CONTACT: TÉL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
<i>N/A</i>	<i>4128</i>	<i>ELPRO</i>	<i>LR8</i>	<i>310825</i>	

**CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE**

DESCRIPTION	<i>DATALOGGER</i>	REÇU CONFORME RECEIVED IN SPECS	<i>OUI</i>
PRÉCISION	<i>± 1%</i>	QUITTE CONFORME LEAVING IN SPECS	<i>OUI</i>
BON DE TRAVAIL WORK ORDER #	<i>16512</i>	RÉPARATION (o/n) REPAIRED (y/n)	<i>NON</i>

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION			
---	--	--	--

REMARQUES(S) COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
<i>Calibrateur</i>	<i>-20.638 °C</i>	<i>-20.638 °C</i>	<i>± 1 °C</i>
<i>SONDE 5</i>	<i>-20.2 °C</i>	<i>-20.2 °C</i>	<i>± 1 °C</i>
<i>Calibrateur</i>	<i>4.896 °C</i>	<i>4.896 °C</i>	<i>± 1 °C</i>
<i>SONDE 6</i>	<i>4.7 °C</i>	<i>4.7 °C</i>	<i>± 1 °C</i>
<i>Calibrateur</i>	<i>-21.543 °C</i>	<i>-21.543 °C</i>	<i>± 1 °C</i>
<i>SONDE 7</i>	<i>-21.6 °C</i>	<i>-21.6 °C</i>	<i>± 1 °C</i>

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS *Fluke 1523 s= 3268039*

STANDARDS USED *Sondes Pt100 S027A s=4994391 et 5627363*

CERTIFIÉ PAR CERTIFIED BY *Alex.* DATE *05-12-2024* DATE DUE DUE DATE *Dec. 2025*

Signature Client: *[Signature]*