



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION

H.M.R. RECHERCHE
PAV. RACHEL TOURNAY

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

4128

ELPRO

LR8

310825

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

DATALOGGER

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

oui

PRÉCISION

$\pm 1\%$

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

oui

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

16674

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
CALEBRATEUR	22.75°C	22.75°C	$\pm 1^\circ\text{C}$
SONDE #1	22.71°C	22.74°C	$\pm 1^\circ\text{C}$
CALEBRATEUR	41.56%	41.56%	$\pm 5\%$
SONDE #2	42.7%	42.7%	$\pm 5\%$
CALEBRATEUR	-19.546°C	-19.546°C	$\pm 1^\circ\text{C}$
SONDE #3	-19.7°C	-19.7°C	$\pm 1^\circ\text{C}$
CALEBRATEUR	3.751°C	3.751°C	$\pm 1^\circ\text{C}$
SONDE #4	4.3°C	4.3°C	$\pm 1^\circ\text{C}$

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATIONS DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

Rh1 m=1523 s=3260039

VAISALA m=HM45 s=11122035

STANDARDS USED

Sonde STD m=56274 s=4994391 J 5627463

Sonde m=HM110 s=11120478

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE 7-5-2005

DATE DUE
DUE DATE mai 2006

Signature Client: _____



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION		
			H.M.R. RECHERCHE		
			PAV. RACHEL TOURNAY		
FAX:			FAX:		
CONTACT:			CONTACT:		
TÉL.:			TÉL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
	4128	ELPRO	LR8	310825	

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

DATALOGGER

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

oui

PRÉCISION

± 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

oui

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

16674

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

no

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
CALIBRATEUR	-19.181°C	-19.181°C	± 1°C
SONDE #5	-20.0°C	-20.0°C	± 1°C
CALIBRATEUR	4.137°C	4.137°C	± 1°C
SONDE #6	3.6°C	3.6°C	± 1°C
CALIBRATEUR	21.272°C	21.272°C	± 1°C
SONDE #7	21.5°C	21.5°C	± 1°C

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T. STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

phi m=1523 S=3260039

STANDARDS USED

Sonde RTD m=5627A S=4994391/2 5627363

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE 7-5-2025 DATE DUE
DUE DATE MAI 2026

Signature Client: _____

VAISALA
m=14m45
S=11220352
Sonde
m=HMP113
S=11220478