



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) 381-2222 / FAX: (450) 968-1988

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

4128

ELPRO

LR8

310825

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION Datalogger

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS oui

PRÉCISION +/- 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS oui

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER # 17216

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n) non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
Calibrateur	21.07 °c	21.07 °c	+/- 1°c
Sonde #1	21.40 °c	21.40 °c	+/- 1°c
Calibrateur	60.86 %	60.86 %	+/- 5%
Sonde #2	58.9 %	58.9 %	+/- 5%
Calibrateur	-16.887 °c	-16.887 °c	+/- 1°c
Sonde #3	-17.2 °c	-17.2 °c	+/- 1°c
Calibrateur	4.866 °c	4.866 °c	+/- 1°c
Sonde #4	4.3 °c	4.3 °c	+/- 1°c

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATIONS DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Vaisala HM45 s=R1220358 + sonde temp.-hum. HMP113 s=R1120478

STANDARDS USED Fluke 1523 s=3268039 + sondes rtd 5627a s=4994391 & 5627363

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

Alexandre Dumont

DATE 19-Mai-2026

DATE DUE
DUE DATE 05/2027

Signature Client:



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) 381-2222 / FAX: (450) 968-1988

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

4128

ELPRO

LR8

310825

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION Datalogger

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS oui

PRÉCISION + - 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS oui

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER # 17216

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n) non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
Calibrateur	-20.321 °c	-20.321 °c	+ - 1°c
Sonde #5	-20.6 °c	-20.6 °c	+ - 1°c
Calibrateur	4.092 °c	4.092 °c	+ - 1°c
Sonde #6	4.1 °c	4.1 °c	+ - 1°c
Calibrateur	-20.412 °c	-20.412 °c	+ - 1°c
Sonde #7	-20.6 °c	-20.6 °c	+ - 1°c

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Fluke 1523 s=3268039

STANDARDS USED Sonde rtd 5627a s=5627363 & 4994391

CERTIFIÉ PAR Alexandre Dumont
CERTIFIED BY

DATE 19-Mai-2026

DATE DUE
DUE DATE 05/2027

Signature Client: [Signature]